




## チャンバがテクノワークス品質のリビルト製品になるまで

ナブテスコサービス株式会社サービスステーション専用テスターを使用して整備、調整、検査を行ってから出荷しています。



1 チャンバの解体作業



2 解体した部品を確認して錆や塗装を落とします。



3 オーバーホール




6 ナブテスコ専用テスターにて検査



5 ピギーバック付チャンバ完成



4 組み立て作業



7 取付時の注意事項を貼付



8 200~300種のチャンバ在庫有り

御注意  
 ◎このリリースポルトは車両取り付け後外してください  
 先に外してしまいますと中のスプリングが伸びてしまい装着ができなくなります  
 リリースポルトはエア圧0.7MPaで設定しています

# 3 リビルトチャンバ

スプリング ウェッジ チャンバの定期整備を怠ると、様々なトラブルの恐れがあります。  
 あなたの車は大丈夫ですか？  
 万が一のトラブルに備えて定期整備はお早めに！！

サービスチャンバの  
 交換整備時期は**2年**毎!!  
 ピギーバックの  
 交換整備時期は**3年**毎!!

ナブテスコサービスステーションのテクノワークスは、確かな技術でお客様にお応え致します。

